



## **BOTIN CATERPILLAR DIAGNOSTIC**



<b>DESCRIPCIÓN</b>	
Construcción	Cementado
Capellada	Cuero crazy horse
Color	Café
Forro	Cuero crazy horse
Suplente	forro y acolchado
Costuras	Dobles y triples con nylon impustrescible
Contrafuerte	No tejido termoformado
Plantilla interior	Cuero en EVA premoldeada
Plantilla armado	Tejido Strobel
Planta	Goma, entresuela PU
Puntera	Acero de alta resistencia
Cambrillón	Acero dos nervios
Numeración	40 - 45

**EL MEJOR PILAR EN LA SEGURIDAD DE SU EMPRESA**

**MANUEL RODRÍGUEZ 760 – TEL: 2410110 – 2422248 / IQUIQUE**  
**LOS ÁLAMOS 2917 – TEL: 2337557 / ALTO HOSPICIO**